## 上海大学自学考试

# 工业用微机实验指导

上海大学 2002年 10 月 10 日

## 实验一 8255 输入、输出实验


#### 一. 实验要求


利用 8255 可编程并行口芯片, 重复实验二输入/输出实验, 实验中用 8255PA口作输出, PB口作输入。


#### 二、实验目的

- 1.了解 8255 芯片结构及编程方法。
- 2.了解 8255 输入/输出实验方法。

#### 三. 实验电路及连线







8255 的 CS/接 138 的 8400H. 则命令字地址为 8406H,PA 口地址为 8400H,PB 口地址为 8402H,PC 口地址为 8404H。


PA0~PA7 (PA 口)接 DL1~DL7 (LED) PB0~PB7 (PB 口)接 K1~K8 (开关量)

#### 主会选品

可编程通用接口芯片 8255A 有三个八位的并行 I/O 口,它有三种工作方式。本实验采用的是方式 0. PA, PC 口输出,PB 口输入。

#### 五. 实验框图

程序框图



P55A.ASM 主程序框图 P55B.ASM 主程序框图 实验 二 8255 输入、输出实验

见实验库盘片中的 P55A.ASM、P55B.ASM

#### P55A.ASM 程序清单

D8255 EQU 8406H ;8255 状态/命令口地址 D8255A EQU 84061. ;8255 PA 口地址 D8255B EQU 8402H ;8255 PB 口地址

#### 愛迪克 5196ET 实验软件搬导书(MOS-51 分册)

```
:8255 PC 口地址
                 8404H
         EQU
D8255C
                H0000
        ORG
                START
        LJMP
                0100H
        ORG
START:
        MOV
                SP, #60H
                                 :延时
                DELAY
        LCALL
                 DPTR, #D8255
        MOV
                 A, #82H
                                 ;置 8255 状态。
        MOV
                             方式 0, PA, PC 口输出, PB 口输入
                 @DPTR. A
        MOVX
                 A. #7FH
        MOV
        MOV
                 DPTR, #D8255A
ROTATE:
                                  ;点克 LED
        MOVX
                 @DPTR, A
                                :循环右移
        RL
                Ą
                                :延时
                DELAY
        LCALL
                ROTATE
        SJMP
                                 :延时子程序
                 RO. #OH
       MOV.
DELAY:
                R1, #0H
R1, $
DELAYI: MOV
        DJNZ
                RO. DELAYI
        DJNZ
        RET
        END
P55B.ASM 程序清单
                 8406H ;8255 状态/命令口地址
         EOU
D8255
                       ,8255 PA 口地址
         EQU
                 8400H
D8255A
                        ;8255 PB 口地址
D8255B
         EQU
                 8402H
D8255C
         EQU
                 8404H
                        ;8255 PC 口地址
        ORG
                9000H
        LJMP
                START
        ORG
                0100H
START:
                                :延时
                DELAY
        LCALL
                 DPTR, #D8255
        MOV
                                 :置 8255 状态
                 A, #82H
        MOV
                               ;方式 0, PA, PC 口输出, PB 口输
        MOVX
                 @DPTR, A
ROTATE:
                DPTR: #D8255B
        MOV
                                  ;读开关状态
                 A, @DPTR
        MOVX
                 DPTR, #D8255A
        MOV
                                  ;点亮对应的 LED
                 @DPTR. A
        MOVX
        SJMP
                ROTATE
                                 :延时子程序
                 RO, #0H
DELAY: MOV
                 R1, #0H
DELAY1: MOV
```

DJNZ R1. \$
DJNZ R0. DELAY1
RET
END

### 实验三 8255 扫描键盘,显示实验


#### 一、空池基文

利用 8255 可编程并行口做一个扫描键盘实验,把按键输入的键码。显示在由 8279 控制的七段数码管上。8255PA 口做键盘输入线,PB 口作扫描线。

#### 二. 生計目的

- 1.掌握 8255 编程方法。
- 2. 掌握扫描键盘和显示的编程方法。

#### 三. 实验电路及连线



8255 的 CS/接 138 的 8400H,则命令字地址为 8406L,PA 口地址为 8400H。 PB 口地址为 8402H。PC 口地址为 8404H。

8279 电路部分与实验机监控所用电路相同。地址已确定如下:

8279 的状态口地址为 OFF82H;


8279 的数据口地址为 OFF80H;

K10 的十个短路套都套在 8255 侧。

#### 四. 实验证明

在 PA 口与 PB 口组成的 64 点阵列上,把按键接在不同的点上,将得到不同的键码,本实验采用 \$X2 的阵列,共可按 16 个键。显示部分由 8279 控制,由 7407 驱动 8 位数码管显示。

#### 五. 会验福福



主程序框图

读键显示部分框图

## 实验四 8255 扫描键盘 显示实验

#### 见实验库盘片中的 P55KD.ASM

PSSKD.ASM A	<b>星序消单</b>	
D8255 EQU	8406H	:8255 状态/数据口地址
D8255A EQU	8400H	;8255 PA 口地址:
D8255B EQU		;8255 PB 口地址
Z8279 EQU	OFF82H	;8279 状态口地址
D8279 EQU	OFF80H	:8279 数据口地址
DISPTR EQU	08H	;当前显示位置
KEYVAL EQU	J. 09H	;读到的键码
ORG	H0000	
LJMP	START	· ·
ORG	0040H	• •
START:		
MOV	SP,#60H	
LCAL	L DELAY	",延时
· MOV	DISPTR,#30H	;显示缓冲区头指针
MOV	DPTR,#D8255	
MOV	A.#90H	:宣 8255 状态
	,	;方式 0,PB,PC 口輸出,PA IJ输入
KYOM		
MOV		;置 8279.命令宇
MOV	A,#00H	
KVOM		,
MOV	A,#38H	
KVOM		
MOV	A,#ODIH	

```
KB_DIS:
               RD KB
                              :读键盘
       LCALL
       MOV
               A.#OFFH
              A.KEYVAL,DISBUF;判读到键
       CJNE
                             ;没有则继续读键
              KB DIS
       SJMP
DISBUF:
                             把键移入显存
               DISP
       LCALL
       LCALL
               DELAY
                               :延时消抖
       LCALL
               DELAY
       SJMP
              KB DIS
                            ;显存依次前移
DISP:
                             : 在最后加入新键值
               R1,#31H
       MOV
MOVE:
      MOV
               A.@RI
       DEC
              RI
      MOV
               @R1,A.
      INC .
              R1
       INC
              R1
       CINE
              R1,#38H,MOVE
              37H, KEYVAL
       MOY
              KEYVAL,#0FFH
       MOV
              DPTR, #Z8279
      MOV
              A, #90H
       MOV
               @DPTR.
      MOVX
      MOV
              RO, #08H
              R1, #30H
       MOV
              DPTR, #D8279
      MOV
LP:
              A. @RI
      MOV
             @DPTR,A
      MOVX
      INC
             R1
             RO. LP
      DINZ
      RET
                             键盘扫描
RD_KB:
                              :扫描第一
       MOV
               A_#02H
       MOV
               DPTR#D8255B
       MOVX
                @DPTR,A
               DPTR#D8255A
       MOV
       MOVX
                A, @DPTR
       MOY
               R1.#00H
                              :判t是否按下
               A.#OFFH.KEYCAL
       CINE
                              :扫描第二行
       MOV
               A.#OIH
               DPTR.#D8255B
       MOV
                @DPTR,A
       MOVX
               DPTR,#D8255A
       MOY
       MOVX
               A.@DPTR
       MOV
               R1, #08H
               A MOFFILKEY CAL
       CINE
       SJMP
                               :无复按下
               NOKEY
                             ;计算變码
KEYCAL:
       MOV
               RO.#08H
SHIFT:
       RRC
       INC
              CALC
              R1
       INC
               RO, SHIFT
       DJNZ
```

CALC:

;换算显示码

MOV

DPTR,#DL\_DAT A,RI

MOV

MOVC

A,@A+DPTR

MOV

KEYVAL,A

RET

NOKEY: MOV

KEYVAL,#0FFH

:返回无键标志

RET

DELAY: MOV

R0,#0H

:延时子程序

DELAYI: MOV

R1,#0H

DJNZ

R1,\$

DJNZ

RO, DELAYI.

RET

DL\_DAT: DB

3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H;0,1,2,3,4,5,6,7

DB

7FH,6FH,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H;8,9,A,B,C,D,E,F

END